


VALSTS ZEMES DIENESTS

TELPU GRUPAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....50640160011005016
Nosaukums:.....Dzīvoklis
Adrese:....."Gaujmalas" - 16, Sinole, Lejasciema pag., Gulbenes nov.
Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....31.08.2022

Valsts zemes dienesta
Vidzemes reģionālās pārvaldes
Klientu apkalpošanas daļas
klientu apkalpošanas konsultante
S. Kesele



22-09-2022

Izdrukas ID: 390002612550	Izdrukas datums: 17.09.2022	1 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....50640160011005016

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....Nav

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....50640160011005

10.1.1. Adrese:....."Gaujmalas", Sinole, Lejasciema pag., Gulbenes nov.

10.1.2. Nosaukums:.....Dzīvojamā māja

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....2748

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....869.4

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....3

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....1

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....32

10.1.9. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....Nav

10.1.10. Eksploatācijas uzsākšanas gads:.....1981

10.1.11. Nolietojums (%):.....28

10.1.12. Nolietojuma aprēķina datums:.....21.02.2021

10.1.13. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....31.08.2022

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....
50640160011, 50640160026

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....50640160011005

Tipa kods	Tipa nosaukums
11220103	Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

12. Būves konstruktīvie elementi

12.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 50640160011005 konstruktīvie elementi:

Nosaukums	Konstrukcijas veids	Materiāls	Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i)	Eksploatācijas uzsākšanas gads	Nolietojums (%)
Pamati	Dzelzsbetona bloki (lentveida)	Dzelzsbetona bloki	Nav	1981	27
Ārsienas un karkasi	Dzelzsbetona paneļi, Ķieģeļu mūris (1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā)	Dzelzsbetona paneļi, Māla ķieģeļi	Nav	1981	30
Pārsegumi	Dzelzsbetona paneļi	Dzelzsbetona paneļi	Nav	1981	27
Jumts (nesošā konstrukcija)	Koka konstrukcijas	Koka spāres	Nav	1981	30
Jumts (segums)	Azbestcimenta loksnes	Azbestcimenta loksnes	Nav	1981	30

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 50640160011005 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	869.4 apbūves laukumā kv.m.	Nav	Nav
Kopējā platība	Nav	2748 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	9138 kub.m.	Nav	Nav

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu.....50640160011005016

Izdrukas ID: 390002612550	Izdrukas datums: 17.09.2022	2 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

14.1.1. Kopējā platība (m ²).....	75.6
14.1.1.1. Lietderīgā platība (m ²).....	Nav
14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m ²).....	Nav
14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m ²).....	65.8
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m ²).....	40.6
14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m ²).....	25.2
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m ²).....	9.8
14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m ²).....	0
14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m ²).....	0
14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m ²).....	0
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m ²).....	0
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m ²).....	0
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m ²).....	0

16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50640160011005016
16.1.1. Adrese:.....	"Gaujmalas" - 16, Sinole, Lejasciema pag., Gulbenes nov.
16.1.2. Nosaukums:.....	Dzīvoklis
16.1.3. Lietošanas veids:.....	1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
16.1.4. Stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....	2
16.1.5. Telpu skaits:.....	10
16.1.6. Kopējā platība (m ²):.....	75.6
16.1.7. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....	31.08.2022
16.1.8. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....	Nav
16.1.9. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....	Nav
16.1.10. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....	50640160011005
16.1.11. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....	50640160011, 50640160026

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50640160011005016
--	-------------------


Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m ²)	Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	2	2.5	2.5	2.5	18.7	Nav
2	Virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	2	2.54	2.54	2.54	11.3	Nav
3	Pieliekamais	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	2	2.52	2.52	2.52	1.2	Nav
4	Vannas istaba	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	2	2.5	2.5	2.5	3.7	Nav
5	Tualete	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	2	2.5	2.5	2.5	1.1	Nav
6	Koridors	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	2	2.5	2.5	2.5	7.9	Nav
7	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	2	2.5	2.5	2.5	9.3	Nav
8	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	2	2.53	2.53	2.53	12.6	Nav
9	Lodžija	3 - Dzīvokļa ārtelpa	2	2.86	2.86	2.86	3.1	Nav
10	Lodžija	3 - Dzīvokļa ārtelpa	2	2.86	2.86	2.86	6.7	Nav

18. Labiekārtojumi


18.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50640160011005016
--	-------------------

Reģistrētie labiekārtojumi	Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Centrālā	Apvidū ir konstatēts	
Aukstā ūdens apgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pīsuārs / bidē	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Vanna / duša	Apvidū ir konstatēts	
Elektroapgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Kanalizācija. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Karstā ūdens apgāde. Individuālā	Apvidū ir konstatēts	
Vēdināšana. Dabiskā	Apvidū ir konstatēts	

18.1.1. Labiekārtojumu datums:	31.08.2022
--------------------------------------	------------



VVA V414 Single-Mālnuža



Būves punkta koordinātas
Latvijas koordinātu sistēmā LKS-02

Punkta nr	x	y
1	347825.19	650702.48

TELPU GRUPAS PLĀNS		
KADAŠTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPP.
50640160011005016	1 : 100	4

50640160011005_20210218_EF_1



50640160011005_20210218_EF_2

